



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità
Servizio Operativo Manutenzione Strade Area 2
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
089/2753418/404 – fax 089/250870
ernesto.scaramella@pec.provincia.salerno.it

Al Dott. Lorenzo Pace
Pec: lorenzo.pace@pec.basilicatanet.it

Salerno, 28 Febbraio 2023

e p.c. Al Responsabile Ufficio Operativo
Geom. Antonio Rizzo
-SEDE-

OGGETTO : Comune di Sala Consilina – Istanza di segnalazione opere di manutenzione – Sp 49.
Riscontro vs. nota acquisita al prot. 106046 del 29/12/2022.

Al fine di dare riscontro alla nota in oggetto, occorre preliminarmente chiarire che la **Sp 49 "Innesto SS 19 (S. Antonio) – Innesto SS 19 (tressanti)"** è una arteria stradale di competenza Provinciale la cui lunghezza è pari a Km. 3+212. Pertanto appare di difficile interpretazione l'indicazione di un dissesto stradale individuato al Km. 10+000 della Sp 49, riportato nella nota che si riscontra, attesa la lunghezza della stessa (3.212 ml.).

Tanto premesso, il tratto stradale è stato oggetto nel tempo di specifici sopralluoghi e/o attività di rilievo e a compimento di una accurata attività istruttoria risultano acquisite in atti specifiche progettazioni di interventi riguardanti il tracciato stradale. Queste sono confluite nei piani di manutenzione attuati e/o in corso di attuazione che, come è noto, la Provincia programma, adotta e realizza annualmente sulla base di una gerarchizzazione delle priorità di intervento, basata sull'analisi di molteplici criteri, che considera i principali parametri di sicurezza stradale sui 2.600 Km di strade provinciali e regionali che questo Ente gestisce.

In ragione di quanto sopra è stato possibile rilevare che la Sp 49, nella sua interezza, presenta alcune problematiche di dissesto, dovute ad usura a tratti del manto stradale e piccoli cedimenti localizzati.

E' stato pertanto messo in campo un piano di interventi da svilupparsi in diverse annualità, che tenuto conto delle risorse disponibili, aumentasse i livelli di sicurezza stradale sintetizzabile in:

1. Risulta realizzato, a valere sui fondi MIT anno 2019-2020, un primo intervento di "Messa in sicurezza della Sp 49 che ha interessato i primi 400 ml con rifacimento del manto di asfalto e della segnaletica;
2. Risulta approntata progettazione di interventi di "Messa in sicurezza della Sp 49 per un importo complessivo di €. **98.680,27** prot. PSA202200105231 del 23/12/2022;
3. Risulta in fase di predisposizione e/o esecuzione un primo intervento di messa in sicurezza della Sp 49 commissionato ad ARECHI SPA che riguarderà tratti distinti per uno sviluppo complessivo di circa 400 ml.;

Inoltre sempre per completezza e per fornire un quadro esaustivo delle attività poste in essere a riprova dell'attenzione posta per l'infrastruttura stradale in oggetto, risultano commissionati nel solo anno 2022, n° 4 distinti ordini di servizio alla Società in house "Arechi Multiservice" per il ripristino delle buche sull'intera tratta stradale (Id 435 – prot. 2771 del 14/01/2022 - Id 532 – prot. 49113 del 25/05/2022 - Id 592 – prot. 79899 del 23/09/2022 - Id 662 – prot. 98892 del 28/11/2022).



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità
Servizio Operativo Manutenzione Strade Area 2
P.zza S. Agostino, 29 – 84121 Salerno
089/2753418/404 – fax 089/250870
ernesto.scaramella@pec.provincia.salerno.it

Mentre per l'anno in corso risultano commissionati già n° 2 distinti ordini di servizio alla Società in house "Arechi Multiservice" per il ripristino delle buche sull'intera tratta stradale (Id 694 – prot. 1857 del 10/01/2023 - Id 707 – prot. 5641 del 23/01/2023).

Purtroppo la molteplicità delle problematiche rilevate, unita alla vastità della rete stradale gestita dalla Provincia di Salerno (2.600,00 Km. circa), non ci ha consentito di intervenire in modo compiuto ed esaustivo su tutte le tratte di competenza, ma si confida a breve, anche e soprattutto in funzione delle risorse economiche disponibili ad attuare interventi risolutivi dei difetti lamentati.

Tanto si doveva per quanto di competenza, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Responsabile Servizio O.M. Area 2

Ing. Ernesto Scaramella

Il Dirigente del Settore

Ing. Angelo Michele Lizio